

Fecha de edición	12/12/2018
N° de documento	SUPAIR_2018/12/002
Número de página	1 / 2



Noticias de seguridad

STATUT :

BAJO

MEDIO

CRÍTICO

OBJETO: Silla ACRO BASE

Desgarro de las cintas de ajuste laterales.

Descripción del problema:

Es posible que la cinta lateral superior con la que se regula la inclinación del respaldo se vea cortada por la hebilla mediante la que se ajusta dicha cinta.



Silla ACRO BASE

Indice A1 à B4



Hechos/Constataciones :

Con el uso puede producirse un desgarro de la cinta lateral superior del ajuste de la inclinación del respaldo. Este desgarro puede llegar a romper la cinta.


Esta cinta no concierne a la estructura de la silla, pero, si se rompe, puede hacer que se desestabilicen los apoyos del piloto y la silla se vuelva incómoda, sobre todo si la segunda cinta de regulación no está ajustada.

Eso podría igualmente dar lugar a una pérdida de referencias y apoyos que podrían tener consecuencias en ciertas fases del vuelo.

Suite page 2 ►

Fecha de edición	12/12/2018
N° de documento	SUPAIR_2018/12/002
Número de página	2 / 2

Procedimiento a seguir:



Persona capacitada para realizar la verificación:

 USUARIO

 REVENDEDOR

 FABRICANTE

PLAZO : La verificación debe hacerse de inmediato

Destinatarios del documento:

 USUARIO

 REVENDEDOR

 ESCUELAS

 CLUBS

 REVISTAS

 FEDERACIONES

Communiqué sécurité : SUPAIR_2018/12_002