

Date d'édition	12/12/2018
N° du document	SUPAIR_2018/12/002
Nombre de pages	1 / 2



COMMUNIQUÉ SÉCURITÉ

STATUT :

FAIBLE

MOYEN

✓ CRITIQUE

OBJET : **Sellette ACRO BASE**
Déchirure sangles réglages latérales.

Description du problème :

Il est possible que la sangle de réglage latérale haute de l'inclinaison du dossier se découpe dans la boucle de réglage.



Produit concerné :

Sellette ACRO BASE

Indice A1 à B4



Faits / Constatations :

Une déchirure de la sangle latérale haute de réglage inclinaison du dossier peut survenir à l'usage. Cette déchirure peut aller jusqu'à la rupture de cette sangle.


Cette sangle ne concerne pas la structure de la sellette mais cette rupture peut déstabiliser les appuis du pilote et la sellette peut devenir inconfortable, surtout si la deuxième sangle de réglage n'est pas ajustée.

Cela peut également entraîner une perte de repères et d'appuis pouvant avoir des conséquences sur certaines phases de vol.

Suite page 2 ►

Date d'édition	12/12/2018
N° du document	SUPAIR_2018/12/002
Nombre de pages	2 / 2

Procédure à suivre :



Personne à même de réaliser la vérification :

UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

DELAI : La vérification doit être faite immédiatement

Destinataires du document :

UTILISATEUR

REVENDEUR

ECOLE

ASSOCIATION DE PARAPENTE

MAGAZINE

FEDERATION

Communiqué sécurité : SUPAIR_2018/12_002