

<b>Date d'édition</b>	13/02/2019
<b>N° du document</b>	SUPAIR_2019/02/001
<b>Nombre de pages</b>	1 / 2



# COMMUNIQUÉ SÉCURITÉ

**STATUT :**

FAIBLE

MOYEN

CRITIQUE

**OBJET :** Poche Parachute Ventrale Standard

L'enduction des volets de la poche parachute peut devenir collante

## Description du problème :

L'enduction du Cordura Noir peut se dégrader dans le temps et devenir collante. Il est possible que les volets des poches parachutes s'ouvrent avec difficulté, rendant l'extraction du parachute difficile, voir impossible.



## Produit concerné :

### POCHE PARACHUTE VENTRALE STANDARD

Produite entre 2007 et 2008




## Faits / Constatations :

Plusieurs pilotes ont constaté lors de l'essai annuel d'ouverture de secours que les volets de la poche parachute devenaient collants (défaut du tissu concernant la stabilité dans le temps de l'enduction).

Suite page 2 ►

Date d'édition	13/02/2019
N° du document	SUPAIR_2019/02/001
Nombre de pages	2 / 2

## Procédure à suivre :



### Personne à même de réaliser la vérification :



UTILISATEUR



REVENDEUR



FABRICANT

**DELAÏ : La vérification doit être faite immédiatement**

### Destinataires du document :



UTILISATEUR



REVENDEUR



ECOLE



ASSOCIATION DE PARAPENTE



MAGAZINE



FEDERATION