

Documento informativo  
Cambio de la "T" de la hebilla au-  
tomática de la cinta ventral por la  
silla **VIP 2 / VIP LITE**



Nuevo "kit anti-olvido" por  
la silla VIP 2 / VIP LITE

Este documento te permitirá realizar la reparación de tu silla si ésta se incluye entre las afectadas por el comunicado de seguridad sobre "Apertura en vuelo de la hebilla automática de la cinta ventral".

Comunicado de seguridad n° : SUPAIR\_2016/06\_002  
Fecha de edición del comunicado de seguridad : 21/06/2016

SUPAIR - VLD  
34 rue Adrastée  
Parc Altaïs  
74650 Annecy - Chavanod  
FRANCE

45°54.024'N / 06°04.725'E

## >> Verifica si puedes reparar tú mismo la silla

Si compruebas que tu silla puede ser defectuosa según las indicaciones del comunicado de seguridad "Apertura en vuelo de la hebilla automática de la cinta ventral" SUP'AIR\_2016/06\_002) y la silla forma parte de los modelos siguientes:

- VIP 2
- VIP LITE

Entonces, tú mismo puedes reparar la silla fácilmente.

Para ello, ponte en contacto con tu revendedor/distribuidor o directamente con SUP'AIR para recibir un "kit anti-olvido" por la silla VIP 2 / VIP LITE de recambio.

Contacta con SUP'AIR por :

email : sav@supair.com

teléfono : +33 (0)4 50 45 75 29

página web : www.supair.com >> CONTACT

## >> Verifica la compatibilidad del "kit anti-olvido"



**Antes de efectuar cualquier reparación, verifica que el nuevo "kit anti-olvido" sea compatible con las hebillas automáticas de la cinta ventral de tu silla.**

Para efectuar la reparación:

- Abre la hebilla automática de la cinta ventral que tiene instalada tu silla
- Aparta a un lado la hebilla en "T"
- Hazte con un nuevo "kit anti-olvido" por la silla VIP 2 / VIP LITE
- Vuelve a cerrar la hebilla con el nuevo "kit anti-olvido" por la silla VIP 2 / VIP LITE

Si el cierre es correcto:

- al cerrarse se escuchará un sonoro clic
- los tetones de apriete habrán regresado correctamente a su sitio



La nueva hebilla es compatible: puedes cambiar tu hebilla en "T"

## >> Cómo cambiar la hebilla en "T"

### 1 >> Identifica el elemento que hay que cambiar

Hay que cambiar el conjunto anti-olvido, es decir, la cinta que va a una de las perneras y la hebilla en "T".



### 2 >> Corta el conjunto anti-olvido antiguo



Corta la cinta por el anti-olvido por encima de la costura, entonces, quema la cinta.



Presta atención para no dañar la cinta de la pernera.

### 3 >> Pasa el "kit-anti-olvido" por la silla VIP 2 / VIP LITE alrededor la correa del musto



#### 4 >> Pasa el "T" en el bucle



Pasa el "T" en el bucle del "kit anti-olvido" por la silla VIP 2 / VIP LITE, entonces, apreta el nudo.

¡Ya tienes instalado el nuevo "kit anti-olvido" por la silla VIP 2 / VIP LITE!



En caso de duda, no dejes de ponerte en contacto con un revendedor/distribuidor o con nuestro servicio post-venta.

Gracias por tu confianza y felices vuelos.