

Datum	21/10/2015
Dokument Nr.	SUPAIR_2015/10_001
Seite	1 / 4



## SICHERHEITSMITTEILUNG

WERTUNG :  NEDRIG  
 DURCHSCHNITT  
 KRITISCH

TOPIC : ALTIRANDO2RS  
Rettergriff-Auslösesystem

### Problem :

In manchen Fällen kann das Ziehen des Rettergriffes deutlich erschwert sein und die Retterauslösung verlangsamt werden.



### Betroffene Gurtzeuge :

ALTIRANDO<sup>2</sup> RS (index : A1 - B3)

### Feststellung :

Während eines Gurtzeugtests war es schwierig den Rettergriff zu ziehen und aus seiner Halterung zu lösen.


Nächste Seite ►

## Vorgehensweise :

*Wie finde ich die Herstellungsnr meines Gurtzeuges ?*

Öffne den Klettverschluss des rechten Brustgurtes. Dort findest Du die Angaben.

*Führe eine Retterauslösung durch während eines Gurtzeugtests.*



Nächste Seite ►

Datum	21/10/2015
Dokument Nr.	SUPAIR_2015/10_001
Seite	3 / 4

- 1** Bearbeite die Klappe mit dem genähten Klett. Es ist die Klappe die mit "Altirando2 RS" bestickt ist.

Und

Erkenne den genähten Klett



Äusseres Ende "A"

Äusseres Ende "B"



- 2** Mach einen Einschnitt im Klett am äusseren Ende "B"



Das äussere Ende "B" ist dann lose (identisch zum äusseren Ende "A")



Siehe nächste Seite

Nächste Seite ►

Datum	21/10/2015
Dokument Nr.	SUPAIR_2015/10_001
Seite	4 / 4

3

Ziehe während eines Gurtzeugtests den Rettergriff, um Lösen des Rettergriffes und des Rettungsgerätes zu überprüfen.  
Funktioniert es?

JA

NEIN

Behandle Dein Gurtzeug sorgfältig  
Wir wünschen Dir gute Flüge !

Bitte melde Dich bei Supair unter:  
sav@supair.com

Wer sollte die Überprüfung durchführen :



Wann sollte die Überprüfung durchgeführt werden :

**Die Überprüfung sollte sofort erfolgen**

Betroffene :



Sicherheitsmitteilung : SUPAIR\_2015/10\_001