

Datum	20 Mai 2013
Object	Safety Warning 2013/04 WALIBI LITE, WALIBI ² , EVASION ²

Austausch des elastischen Kordelzugs beim Rettungsschirmkontainer

Grund des Warnhinweises :

Die elastische Kordel des Rettungsschirmkontainers kann durch die Vernä-
hung beschädigt werden. Um vorzeitigen Verschleiss und ein Reißen der genannt-
en Teile zu vermeiden, empfohlen wird den Austausch mit der beigelegten Kordel.

Welche Produkte sind betroffen?

Alle 2013er Tandemgurtzeuge des Zeitraums Januar-Mai 2013
 WALIBI LITE : code A1 out of A3
 WALIBI 2 : code A1 and A2
 EVASION 2 : code A1

Wie erkenne ich meinen Gurtzeugcode ?

Du findest den Code auf dem eingenähten Label im rechten Schultergurt an der Verbind-
 ung RV-Leine / Schultergurt.

Platzierung



Ersatzteil-Set :



Datum	20 Mai 2013
Object	Safety Warning 2013/04 WALIBI LITE, WALIBI ² , EVASION ²

Austausch der Kordel

