

Datum	30/01/2019
Dokumentennr.	SUPAIR_2019/01//001
Seite	1 / 2

Produktlebensdauer / Gebrauchshinweise

ALTIRANDO 3

EVOLITE



Gefahr vorzeitiger Abnutzung:

Die unter dem Sitz angebrachte Glasfaserleiste kann unter Umständen das Sitzgewebe durchdringen.



Betroffene Produkte:

Gurtzeuge ALTIRANDO 3

Index B2 bis C1.

Die Version C1.1 wurde geändert und ist somit nicht betroffen.



Gurtzeuge EVOLITE

Index A1 bis A8.

Die Version A8.1 wurde geändert und ist somit nicht betroffen.



Fakten / Feststellungen:

Die Leiste wurde mit einem der Schnitt-Enden ungeschützt in den Kanal gelegt.



Datum	30/01/2019
Dokumentennr.	SUPAIR_2019/01//001
Seite	2 / 2

Vorgehensweise wird befolgt:

Die Leiste entfernen



Je nach Größe des Piloten ist die Leiste +/- nützlich.
Ein TEST unter einer Gurtzeugaufhängung oder im Flug ohne Leiste durchführen.

Unbequemlichkeit oder mangelnde Unterstützung an der Vorderseite der Oberschenkel

Keine Veränderung des Komforts oder der Haptik

Bitte Kontakt mit uns aufnehmen, um eine Leiste mit zwei geschützten Endstücken zu bekommen, die dem Modell und der Größe deines Gurtzeugs entspricht.
sav@supair.com

Es ist möglich, ohne Leiste zu fliegen (nur eine Frage des Komforts).
Pflege dein Gurtzeug und wünschen Sie einen guten Flug!

Für den Austausch zuständig :

