

Datum	12/12/2018
Dokumentennr.	SUPAIR_2018/12/002
Seite	1 / 2



SICHERHEITSMITTEILUNG

PRIORITÄT

 SCHWACH MITTEL KRITISCH

THEMA : ACRO BASE

Rückenverstellung Gurtband Beschädigung

Problembeschreibung :

Es ist möglich, dass die Gurtschnalle in der Rückenverstellung das durchlaufende Gurtband beschädigt.



betroffene Gurtzeuge :

Gurtzeug ACRO BASE

Indice A1 à B4



Faits / Constatations :

Die obere Neigungsverstellung am Rücken kann durch die Metallschnalle beschädigt werden. Bis hin zur vollständigen Durchtrennung.


Dieses Gurtband betrifft nicht die tragende Struktur des Gurtes, jedoch führt sie zum unerwünschten Abkippen und mangelnder Unterstützung des Piloten im Rückenbereich.

Unerwünschtes Abkippen ist die Folge.

Dadurch hat der Pilot mangelnde Kontrolle in gewissen Flugphasen.

Datum	12/12/2018
Dokumentennr.	SUPAIR_2018/12/002
Seite	2 / 2

Vorgehensweise :



Für den Austausch zuständig :



FRIST : Die Kontrolle muss **SOFORT** erfolgen.

Empfänger des Dokumentes :



Communiqué sécurité : SUPAIR_2018/12_002