

Date d'édition	06/12/2021
N° de document	SUPAIR_2021_12_001
Nombre de pages	1/2



COMMUNIQUÉ SÉCURITÉ : SELLETTE STRIKE 2

OBJET : Risque de difficulté d'extraction du parachute avec une sellette STRIKE 2

PRODUIT CONCERNÉ : sellette STRIKE 2 indice A1, toutes tailles

DESTINATAIRES DU DOCUMENT : Tous les pilotes de STRIKE2

DELAIS : Vous devez réaliser cette manipulation avant votre prochain vol.

STATUT : FAIBLE
 MOYEN
 CRITIQUE

Description du problème :

Dans certains cas, selon le mouvement réalisé et le volume du parachute, il peut être difficile d'extraire le parachute de son container.

Nous avons trouvé une solution pour faciliter cette libération. Cette solution a été testée avec les différentes combinaisons de tailles de sellettes Strike 2 et de modèles et tailles de parachutes SUPAIR.

Cela nécessite une action de votre part ou d'un professionnel de l'activité (moniteur, revendeur, centre de contrôle, etc).

Le type de pod et les emplacements de jonction entre le pod et la poignée sont importants pour un fonctionnement correct.

Procédure à suivre : La procédure commence avec un test d'extraction de secours sous portique. Les instructions vont dépendre du résultat obtenu; suivez les instructions suivantes étape par étape.

[Procédure de test >>](#)

TEST D'EXTRACTION

Vérifier votre installation actuelle en réalisant une extraction sous portique. Tirer la poignée de gauche à droite et plutôt vers l'arrière (L'idée est de reproduire une condition défavorable)

Votre parachute s'extrait-il correctement ?

OUI

Remonter parachute dans la poche à l'identique.

En cas de changement de parachute je suis à nouveau cette procédure.

Fin de la procédure
BONS VOLS!



NON

Suivre les préconisations de montage détaillée ci-dessous.

1 Connecter la poignée sur le loop latéral du POD.

2 Installer l'ensemble parachute dans le container suivant cet ordre :

- élévateurs + suspentes
- parachute, loop de verouillage vers le haut
- poignée



Fermer le container
VÉRIFIER LE MONTAGE EN EFFECTUANT UN ESSAI D'EXTRACTION SOUS PORTIQUE
Votre parachute s'extrait-il correctement ?

OUI

Remonter parachute dans la poche à l'identique.

Fin de la procédure
BONS VOLS!

NON

contacter le service client
sav@supair.com

Regarder la vidéo !



INFORMATION

Pour mémoire, le manuel de la Strike 2 (Indice de révision : V1 01/07/2021) précise : *"Le volume du parachute plié pouvant varier, vérifiez le bon fonctionnement de la poche parachute lors d'un test d'extraction. Il est nécessaire d'effectuer ce test tous les 6 mois."*

Nous ne pouvons garantir la totale compatibilité avec l'ensemble des pods du marché.

Vous trouverez plus de détails sur la notice d'utilisation accessible sur notre site ou [via ce lien](#).