

Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	1 / 5



COMUNICADO DE SEGURIDAD

MOTIVO: Desgaste de las cintas de las perneras

GRAVEDAD: BAJA

MEDIANA

CRÍTICA

Descripción del problema:

Puede producirse un desgaste prematuro de las cintas de las perneras que afecte a la seguridad de la silla.



Productos afectados:

WALIBI² => índice : A1, A2, A3, B1 y B2

WALIBI LITE => índice : A1 à A8

VIP² => índice : A1 à A5

VIP LITE => índice : A1

Problema/Aspecto que presenta :

Las cintas de las perneras pueden presentar un desgaste prematuro.

Dicho desgaste se produce en dos etapas: primero se desgasta el ribete que lleva la cinta en los bordes, y luego, con el tiempo, comienza a desgastarse la propia cinta.

Continúa en la página siguiente ►

Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	2 / 5

Procedimiento a seguir :

¿Cómo encontrar el índice de mi silla ?

Abre el bolsillo dorsal y mira en las etiquetas de homologación. El índice se encuentra en la «etiqueta pequeña».


¿Cómo identificar si mi silla está afectada ?



Continúa en la página siguiente ►

Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	3 / 5

Ver página anterior



Continúa en la página siguiente ►

Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	4 / 5

Proceso de devolución:

- 1) Saca fotos de los síntomas detectados y acompáñalas con una nota explicativa y tus datos de contacto (nombre y apellido, dirección, teléfono, email)
- 2) **Envía todo eso por email a la dirección siguiente: sav@supair.com**
- 3) Te comunicaremos el procedimiento a seguir para devolvernos la silla.

Procedimiento de reparación:



1

La finalidad de la reparación es proteger el extremo de la cinta que va pasada por la hebilla, marcado dentro del círculo azul.



2

Para realizar dicha protección hay que cubrir con un ribete o una cinta blanda dicho extremo de la cinta de la pernera, y fijarlo con una costura como se muestra en la foto.

Continúa en la página siguiente ►

Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	5 / 5

Quiénes pueden hacer la verificación:



USUARIO



REVENDEDOR



FABRICANTE

PLAZO :

La verificación debe hacerse de inmediato

Destinatarios del documento:



USUARIO



REVENDEDOR



ESCUELA



ASOCIACIÓN DE
PARAPENTE



REVISTAS



FEDERATION

COMUNICADO DE SEGURIDAD : SUPAIR_2015/07_001