

Date d'édition	20/07/2015
N° du document	SUPAIR_2015/07_001
Nombre de pages	1 / 5



# COMMUNIQUE SECURITE

**OBJET :** Usure des sangles de cuissardes.

**STATUT :**  FAIBLE  
 MOYEN  
 CRITIQUE

## Description du problème :

Une usure prématurée peut survenir sur les sangles de cuissardes et impliquer la sécurité du harnais.



## Produits concernés :

WALIBI<sup>2</sup> => indice : A1, A2, A3, B1 et B2

WALIBI LITE => indice : A1 à A8

VIP<sup>2</sup> => indice : A1 à A5

VIP LITE => indice : A1

## Faits / Constatation :

Une usure prématurée peut être constatée sur la sangle de cuissardes.

Cette usure se fait en deux étapes : tout d'abord l'usure du galon (sur les bords de la sangle), puis, avec le temps, l'usure se propage à la sangle elle-même.

Suite page suivante ►


Date d'édition	20/07/2015
N° du document	SUPAIR_2015/07_001
Nombre de pages	2 / 5

## Procédure à suivre :

### Comment trouver l'indice de ma sellette ?

Ouvrir la poche de rangement dorsale, regarder les étiquettes d'homologation. L'indice se trouve sur la «petite étiquette».

### Comment identifier si ma sellette est concernée ?




↓ Voir page suivante

Suite page suivante ►

Date d'édition	20/07/2015
N° du document	SUPAIR_2015/07_001
Nombre de pages	3 / 5

Voir page précédente



Suite page suivante ►

Date d'édition	20/07/2015
N° du document	SUPAIR_2015/07_001
Nombre de pages	4 / 5

### Procédure de retour :

- 1) Prenez des photos des symptômes détectés et accompagnez-les d'une note explicative et de vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, email)
- 2) Envoyez le tout par email à l'adresse suivante : [sav@supair.com](mailto:sav@supair.com)
- 3) La marche à suivre pour le retour de la sellette vous sera alors communiquée.

### Procédure de réparation :



# 1

Le but de la réparation est de protéger l'extrémité du «retour de sangle» de la cuissarde sur laquelle se trouve la boucle d'attache.



# 2

Pour réaliser cette protection, il convient d'enrouler un galon ou une sangle souple autour de la cuissarde au niveau de l'extrémité du retour. Une couture permet alors le maintien de cette protection.

*Voir sur la photo ci-contre.*

Suite page suivante ►

Date d'édition	20/07/2015
N° du document	SUPAIR_2015/07_001
Nombre de pages	5 / 5

## Personne à même de réaliser la vérification :

UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

## DELAI :

**La vérification doit être faite immédiatement**

## Destinataires du document :

UTILISATEUR

REVENDEUR

ECOLE

ASSOCIATION DE  
PARAPENTE

MAGAZINE

FEDERATION

Communiqué sécurité : SUPAIR\_2015/07\_001